

**Ошибки
электрических
плат**

(499)340-09-79
(495)669-58-02
www.a-agregat.ru

AGGREGAT
INFO@-AGGREGAT.RU
DAMAS

Окрасочное оборудование - Продажа - Ремонт - Аренда

г.Москва ул.Елецкая д.26

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ	СОСТОЯНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ	ИНДИКАЦИЯ	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3000 210 21 psi bar MPa	Показывается высокое давление, когда клапан заливки открыт, и давление в распылителе отсутствует	Неправильный сигнал давления на управление	Откройте клапан заливки. Подсоедините заведомо исправный датчик вместо датчика распылителя. Включите распылитель. Если распылитель запустится, замените датчик. Если распылитель не запустится, замените плату управления.
E:02 <small>ti6316a</small>	Распылитель прекращает работу	Плата управления получает сигнал излишне высокого давления с датчика. Возможно, поврежден датчик или канал подачи жидкости забит	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте канал подачи жидкости и убедитесь в отсутствии засорения, как например, засорения фильтра. 2. При запуске AutoClean откройте клапан заливки и пистолет-распылитель. 3. Используйте шланг без металлической оплетки для распыления краски без использования воздуха, 1/4 дюйма x 50 футов, минимум. Шланг меньшего размера или шланг в металлической оплетке может привести к скачкам высокого давления. 4. Если канал подачи жидкости чистый и используется соответствующий шланг, следует заменить датчик.
E:03 <small>ti6317a</small>	Распылитель прекращает работу	Ошибка датчика или его подключения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подключение датчика. 2. Отключите и снова подключите разъем датчика для обеспечения его хорошего соединения с разъемом платы управления. Убедитесь в нормальном состоянии контактов датчика. 3. Откройте клапан заливки. Подсоедините заведомо исправный датчик вместо датчика распылителя. Включите распылитель. Если распылитель запустится, замените датчик. Если распылитель не запустится, замените плату управления.
E:05 <small>ti6318a</small>	Распылитель прекращает работу	Возможное блокирование насоса или привода. Возможно, неправильно подключен мотор или его обмотка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность подключения мотора. 2. Убедитесь в отсутствии блокирования или заклинивания привода насоса. 3. Если все подключения мотора в норме и узел насоса/привода не заклиниен, поверните вентилятор насоса на 1/4 оборота. Снова включите распылитель. Если распылитель будет работать, замените плату управления. Если нет, замените мотор.
E:06 <small>ti6319a</small>	Распылитель прекращает работу	Мотор слишком горячий или плохое подключение мотор/клеммный блок	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте все подключения от мотора к плате управления. 2. Если все соединения в норме, дайте распылителю остывть. Если после остывания распылитель работает нормально, устраните причину перегрева. Устанавливайте распылитель в более холодном месте с хорошей вентиляцией. Убедитесь, что канал забора воздуха для мотора не забит.
E:07 <small>ti6320a</small>	Распылитель прекращает работу	Превышено значение в 2000 psi во время рассчитанного по времени цикла промывки	<p>Данная неисправность происходит только в режиме рассчитанной по времени промывки.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что клапан заливки и пистолет открыты. 2. Убедитесь в отсутствии препятствий потоку и в чистоте фильтра.

**Ошибки
электрических
плат**

(499)340-09-79
(495)669-58-02
www.a-agregat.ru

AGGREGAT
INFO@A-AGREGAT.RU
ДАТАС

Окрасочное оборудование - Продажа - Ремонт - Аренда

г.Москва ул.Елецкая д.26

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ	СОСТОЯНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЯ	ИНДИКАЦИЯ	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
E:09 ti7461a	Распылитель прекращает работу	Неисправность датчика мотора	Убедитесь, что датчик мотора (преобразователь) подключен к плате управления и что провода подключения не повреждены.
E:10 ti7462a	Распылитель прекращает работу	Высокая температура платы управления	1. Убедитесь, что канал забора воздуха для мотора не забит. 2. Убедитесь, что плата управления правильно подключена к задней пластине и что на силовых компонентах используется термостойкая токопроводная паста. См. стр. 16.
E:11 ti7463a	Распылитель прекращает работу	Слишком высокая скорость мотора	Убедитесь, что шестерни не повреждены и мотор не отсоединился/
E:12 ti7464a	Распылитель прекращает работу	Повышенный ток	1. Убедитесь в отсутствии блокирования или заклинивания насоса или привода. 2. Убедитесь в отсутствии возможного короткого замыкания в обмотках. 3. Проверьте давление на выходе и замените датчик, если давление слишком высокое.
E:13 ti7465a	Распылитель не включается	Модель не выбрана	Резисторы идентификации платы управления должны быть соответствующим образом вырезаны для идентификации типа модели; см. руководство по деталям 311362, 311363 или 311364.
E MPT V ti6342a	Распылитель прекращает работу	Показание EMPTV (ПУСТАЯ) на цифровом дисплее свидетельствует об отсутствии подачи краски на насос или о значительном падении давления	1. Проверьте причину отсутствия краски, убедитесь в отсутствии забивания на входе фильтра, неполадок насоса или значительной утечки. Поверните ручку-регулятор давления на ноль для повторного запуска распылителя. 2. Сторожевая функция WatchDog (W-DOG) может быть отключена. Установите переключатель WatchDog в положение ВЫКЛ.

*Коды неисправностей также указываются на плате управления с помощью мигающего зеленого светодиода. Светодиод является альтернативой цифровым сообщениям.

1. Отверните два винта (71) и поверните крышку вниз (130).
2. Запустите мотор. Число миганий индикатора соответствует числовому коду ошибки (E=0X).

В случае неисправности выполните следующие действия для повторного включения распылителя.

1. Устраните неисправность.
2. ВЫКЛЮЧИТЕ распылитель.
3. ВКЛЮЧИТЕ распылитель.